




# Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie

---

**Rada Gminy Waganiec  
Komisja Oświaty, Kultury,  
Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej**

Dyrektor Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Zbrachlinie podaje informacje dotyczącą przygotowania placówki do nowego roku szkolnego na dzień 02.09.2024 r.:

- liczba uczniów w szkole podstawowej – 193 ( dziewczęta : 92, chłopcy : 101 )
- liczba uczniów w przedszkolu – 76 ( dziewczęta : 42, chłopcy : 34 )
- nauczyciele – 38
- urlopy nauczycieli dla poratowania zdrowia – 3
- w budżecie nie przyznano odpowiednich środków finansowych na przeprowadzenie remontów
- opis stanu technicznego placówki znajduje się w załączonym protokole



## Protokół z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły/placówki

na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) przeprowadzono w szkole kontrolę w dniu: **30.08.2024r**

Skład komisji dokonującej kontroli:

**Mariusz Bładoszewski, specjalista ds. bhp**

1. ....  
(imię i nazwisko)(stanowisko)

**Marta Tomaszewska sekretarz szkoły**

2. ....  
(imię i nazwisko)(stanowisko)

**Zakres kontroli:**

**1. Teren wokół budynku szkolnego:**

**1.1. Stan ogrodzenia terenu:**

**w trakcie modernizacji .**

**1.2. Stan barierek zabezpieczających przed bezpośrednim wyjściem na jezdnię (ulicę):**

**brak barierek.**

**1.3. Stan dróg dojazdowych i chodników: nawierzchnie po remoncie.**

**1.4. Sposób zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych oraz studzienek:**

**studzienki deszczowe przy hali sportowej od strony północnej -wyrównać ziemię**

**która się zapadła – dwie studzienki**

1.5. Stan oświetlenia terenu: **bez uwag, nowe lampy oświetleniowe przed wejściem.**

1.6. Stan boiska (nawierzchni, umocowanie koszy, bramek itp.): **bez uwag.**

1.7. Stan rynien i urządzeń odgromowych:

- **poprawić mocowanie obróbki blacharskiej na wiacie do rowerów oraz wyczyścić rynny deszczowe**

1.8. Stan elewacji zewnętrznej budynku, okien, krat, drzwi wejściowych: **bez uwag**  
**elewacja odnowiona.**

1.9. Teren zewnętrzny szkoły

- elementy drewniane placu zabaw zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych(pomalować warstwą ochronną)
- ławki zewnętrzne na placu zabaw zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych(pomalować warstwą ochronną)
- kosz (śmietnik) na placu zabaw – przymocować uszkodzone elementy,
- oznakować w odpowiedni sposób hydrant zewnętrzny(sprawny/nie sprawny) znajdujący się na placu przy wiatkach rowerowych,
- tablice informacyjne na placu zabaw zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych(pomalować warstwą ochronną)
- parapety przy Hali Widowiskowo Sportowej od strony północnej do poprawnego zmontowania

1.10 Hala Sportowo Widowiskowa

- **oznaczyć rozmieszczenie wyłączników p.poż. na rzutach kondygnacji w IBP ( 2sztuki)**
- **zamontować gaśnice w sposób uniemożliwiający przypadkowe uszkodzenie oraz oznakować znakami zgodnymi z PN**
- **udostępnić w miejscu widocznym klucz do przewietrzania klatki schodowej przy pomocy klapy dymowej**
- **usunąć nieszczelność dachu powodującą zacieki na dachu hali sportowej**
- **w damskiej toalecie znajdującej się na parterze hali poprawić mocowanie stelarzu kabiny**
- **zamontować w odpowiedni sposób wykładzinę (wycieraczkę ) przy wejściu do hali sportowej**
- **usunąć gruz zlokalizowany od strony południowej hali**
- **parapety przy hali sportowej od strony północnej do poprawnego zmontowania**

## 2. Teren szkoły:

2.1. Stan wyjścia ewakuacyjnego (drożność, dostępność kluczy, oznakowanie): **bez uwag.**

2.2. Stopień zabezpieczenia pomieszczeń niedostępnych uczniom/wychowankom (wejście na strych, do piwnicy): **odpowiednio zabezpieczone.**

2.3. Stan schodów:

- a) (stopni) i balustrad, przestrzeni między biegami schodów:
  - klatka schodowa wystający narożnik aluminiowy stwarzający zagrożenie
- b) oznakowanie zejść: **bez uwag.**

2.4. Stan korytarzy:

- a) nawierzchnia:  
**nawierzchnia bez uwag, uszkodzony narożnik ściany przy schodach, lamperia do odnowienia,**
- b) oznakowanie dróg ewakuacyjnych na ciągach komunikacyjnych,  
**bez uwag,**
- c) instrukcje bhp, gaśnice: **bez uwag,**
- d) oznakowanie głównych wyłączników: **bez uwag,**

2.5. Stan sal lekcyjnych: **bez uwag.**

- zabezpieczenie pomocy - substancji chemicznych, urządzeń i maszyn: **bez uwag,**
- wyposażenie apteczek pierwszej pomocy: **bez uwag,**
- regulaminy i instrukcje obsługi urządzeń i maszyn: **bez uwag,**

- a) stan mebli szkolnych: **bez uwag,**
- b) stan podłóg:
- **Sala nr 16 poprawić oblistwowanie podłogi**
- c) stan okien, drzwi: **bez uwag,**
- d) sposób zawieszenia tablic, gablot, pomocy dydaktycznych: **bez uwag,**
- e) zamocowanie gniazd, wyłączników, półek, grzejników:
- szatnia przy starej hali sportowej należy poprawnie zamontować włącznik światła,
- instalacja grzejnikowa na obiekcie uzupełnić w termostaty oraz zaślepki.
- sekretariat poprawić mocowanie gniazda elektrycznego
- f) stan oświetlenia: **bez uwag.**
- g) wentylacja:
- brak wentylacji w Sali Językowej na parterze,

#### 2.6. Stan sali gimnastycznej starej:

- a) stan podłóg: **bez uwag,**
- b) zamocowanie koszy, drabinek i innych urządzeń:
- **stara sala sportowa należy wprowadzić zakaz gry w kosza ze względu na zły stan mocowania tablic do kosza**
- c) stan osłon oświetlenia: **bez uwag, poprawić mocowanie gniazda elektrycznego w szatni.**
- d) stan osłonięcia elementów wystających ze ścian: **bez uwag,**



e) oznaczenia drogi ewakuacyjnej, regulamin korzystania z sali: **bez uwag.**

#### 2.7. Stan pomieszczeń sanitarnych:

a) stan posadzek: **bez uwag,**

b) stan kabin:

- **męska łazienka na parterze uszkodzone dwa pisuary, mocowanie zaworu jednego z pisuarów wymaga poprawy mocowania**
- **łazienka na piętrze uszkodzona fuga w narożniku toalety uzupełnić silikonowym wypełniaczem**

c) stan oświetlenia i ogrzewania **bez uwag,**

#### 2.8. Stan kuchni i zaplecza:

a) stan posadzek, krat odpływowych: **bez uwag,**

b) stan oświetlenia, zamocowania gniazd, oznaczenia wyłączników: **bez uwag,**

c) stan urządzeń wentylacyjnych: **zwrócić uwagę na drożność kominów wentylacyjnych,**

d) regulaminy, instrukcje bhp i obsługi sprzętu: **bez uwag,**

e) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy: **bez uwag,**

f) oznaczenie drogi ewakuacji, gaśnice:

- **doposażyć pomieszczenia kuchenne w gaśnice do gaszenia tłuszczu „F”,**

g) stan sanitarny pomieszczeń: **bez uwag**

#### 2.9. Stan gabinetów, pokoju nauczycielskiego:

rozkład zajęć i grafik dyżurów w pokoju nauczycielskim: **bez uwag.**

2.10 Szatnie:

- wymaga gruntownego remontu

2.11 Budynek przedszkola

- a) wyposażenie apteczek pierwszej pomocy: **bez uwag,**
- b) stan mebli szkolnych: **bez uwag,**
- c) stan podłóg: **bez uwag,**
- d) stan okien, drzwi: **bez uwag,**
- e) zamocowanie gniazd, wyłączników, półek, grzejników: **bez uwag,**
- f) stan oświetlenia: **bez uwag**
- g) ściany: **należy zakleić otwory w ścianach pozostałe po kolkach rozporowych**

**3. Inne spostrzeżenia: brak uwag.**

Podpisy osób dokonujących kontroli:


1.   
.....  
Mariusz Białoch
2. *Tomaszewska Małgorzata*  
.....

**4) Uwagi dyrektora i działania podjęte w związku z koniecznością usunięcia uchybień:**

.....  
.....  
.....  
.....

Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli potwierdzam gotowość do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Zespół Szkół im.I.J. Paderewskiego w Zbrachlinie w dniu: **30.08.2024r.**

*Zbrachlinia, 30.08.2024r.*  
.....  
(miejsowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY  
  
.....  
mgr Anna Kwapińska  
(pieczęć i podpis dyrektora)